

3. Stichinis vandens lygis Nemuno Atšakoje Atmatoje ties Rusne kovo 15 – 22 dienomis

Daugelyje upių prasidėjus ledonešiui (nuo kovo 8 d.), Kuršių marios vis dar buvo sukaustytos ledo. Ledo lūžimas jose prasidėjo apie kovo 13 – ają. Tebestovintis ledas apsunkino nutekėjimą, kartu sudarydamas dar palankesnes sąlygas ledo sangrūdoms susidaryti. Nemuno atšakoje Atmatoje ties Rusne stichinis vandens lygis (288 cm) padėtas stebėti nuo kovo 15 d. Maksimaliai vandens lygis ties šia vandens matavimo stotimi (VMS) buvo pakilęs iki 362 cm (kovo 16 d.), dėl susigrūdusio ledo žemiau VMS. Kovo 17 – osios išvakarėse, ledui labiau pajudėjus Kuršių mariose, vandens lygis pamažu pradėjo kristi. Kovo 22 d. stichinis vandens lygis ties Rusne jau nebebuvo fiksuojamas.

Vandens lygis Nemuno atšakoje Atmatoje ties Rusne kovo mėnuo

